

## Multiplex - 2. Wahl / 2nd choice

Stand: 13.05.2026

Art-Nr	Bezeichnung	Description	Menge	Bemerkungen	Rabatt/Preis
1-00074	Servo HSB-9381TH mit PAD	Servo HSB-9381TH with PAD	5	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>1-01503</b>	<b>RTF EasyStar 3 (Mode 2+4)</b>	<b>RTF EasyStar 3 (Mode 2+4)</b>	<b>1</b>	<b>Linker Flügel leicht gestaucht</b>	<b>25%</b>
<b>1-01771</b>	<b>RR RaceWulf</b>	<b>RR RaceWulf</b>	<b>1</b>	<b>Heck gestaucht</b>	<b>25%</b>
<b>1-02802</b>	<b>Höhenleitwerk GP-14</b>	<b>GP-14 Elevator</b>	<b>1</b>	<b>Rundbogen kleine Macke (Verkauf nur an Privatkunden!!!)</b>	<b>25%</b>
<b>1-02825</b>	<b>Tragflächen EasyGlider 4</b>	<b>Wings EasyGlider 4</b>	<b>1</b>	<b>Druckstellen</b>	<b>20%</b>
1-02826	Rumpf EasyGlider 4 (gebaut ohne RC) (made by MPX)	Fuselage EasyGlider 4 (made by MPX)	3	auf Anfrage	auf Anfrage
138645	Servo HSR-2645CRH Continuous Rotation	Servo HSR-2645CRH Continuous Rotation	1	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>224300</b>	<b>Rumpf Extra 300 S (Ohne RC, Akkudeckel, Motorhaube)</b>	<b>Fuselage EXTRA 300 S</b>	<b>1</b>	<b>Karton beschädigt</b>	<b>15%</b>
224305	Höhenleitwerk Extra 300 S	Elevator Extra 300 S	1	auf Anfrage	auf Anfrage
224359	RR Höhenleitwerk Heron	RR elevator Heron	1	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>224395</b>	<b>Höhenleitwerk Heron</b>	<b>elevator Heron</b>	<b>3</b>	<b>Druckstellen</b>	<b>20%-25%</b>
224834	Leitwerke ParkMaster PRO	Rudder / Elevator ParkMaster PRO	1	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>264276</b>	<b>RR Heron mit BL-Antrieb (made by MPX)</b>	<b>RR Heron incl.power set (made by MPX)</b>	<b>3</b>	<b>diverse Druckstellen + Kabinenhaube leichte Kratzer</b>	<b>25%</b>
<b>264276</b>	<b>RR Heron mit BL-Antrieb (made by MPX)</b>	<b>RR Heron incl.power set (made by MPX)</b>	<b>1</b>	<b>Rippe nicht plan geklebt, Rumpf hat Dellen, Kabinenhaube hat leichte Kratzer, diverse Druckstellen</b>	<b>30%</b>
<b>264276</b>	<b>RR Heron mit BL-Antrieb (made by MPX)</b>	<b>RR Heron incl.power set (made by MPX)</b>	<b>1</b>	<b>Klebestellen am Rumpfberteil, Kabinenhaube leichte Kratzer</b>	<b>25%</b>
<b>314967</b>	<b>ROXXY BL Outrunner C35-48-830kV</b>	<b>ROXXY BL Outrunner 3548/05</b>	<b>1</b>	<b>Verpackung beschädigt</b>	<b>15%</b>
<b>314972</b>	<b>ROXXY BL Outrunner C42-60-710kV</b>	<b>ROXXY BL Outrunner 4260/05</b>	<b>2</b>	<b>Karton beschädigt</b>	<b>15%</b>
<b>315080</b>	<b>ROXXY BL Outrunner C28-27-760kV</b>	<b>ROXXY BL Outrunner 2827/34</b>	<b>1</b>	<b>Karton beschädigt</b>	<b>15%</b>
<b>332610</b>	<b>Antriebssatz FunCub XL</b>	<b>Power drive FunCub XL</b>	<b>1</b>	<b>Karton beschädigt</b>	<b>15%</b>